

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA AEORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA PALMILLA, ALDEA TALQUEZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0262-42	FECHA:	



Foto1: Se finalizó cubierta de lámina, canales y bajadas de agua pluvial, repello de paredes e instalación de puertas y ventanas.




Foto 2: Se mejoraron las hornillas, dejando 2 para la preparación de comida y 1 hornilla para la preparación de bebidas.




Foto 3: Mesón gabinete para preparar alimentos, de cemento con porcelanato, se ve puerta y ventana instalada del área de la cocina



Foto 4: Se instaló pila de cemento de 2 lavaderos con su llave de chorro



Foto 5: Se mejoró 2 mesones de cemento con sus 2 bancas a cada lado; se ve puerta instalada del área del comedor.



Foto 6: Se mejoró el piso de losa de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF  <td>  Firma y Sello Director Centro Educativo Público  </td>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--