

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jocotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PINALITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PINALITO, ALDEA MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-0514-43	FECHA:	30 DE MAYO DE 2025



Foto 1: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS DE PVC



Foto 2: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS DE PVC



Foto 3: COLOCACION DE PORTON DE METAL ENTRADA PRINCIPAL



Foto 4: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS



Foto 5: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS DE PVC




Foto 6: COLOCACION DE BALCONES Y VENTANAS CORREDIZAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPRRES





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

