

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESC. OFIC. RURAL MIXTA, CASER. LA CEIBA, ALDEA GUARAQUICHE CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA, ALDEA GUARAQUICHE CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20041810-43	FECHA:	24/09/2025



Foto1: Sustrucción de piso de concreto, por piso antideslizante.



Foto 2: Sustrucción de láminas (oxidadas y con agujeros), por láminas troqueladas.



Foto 3: Sustrucción de piso de concreto, por piso cerámico.



Foto 4: remozamiento de muro perimetral existente con refuerzo de block y malla


Foto 5: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Foto 6: COLOQUE UNA DESCRIPCION DE LA IMAGEN QUE COLOCO AQUÍ

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público