

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	JOCOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS CRUCITAS, ALDEA TESORO ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-04-2106-42	FECHA:	7/07/2025



Foto 1: Sustrucción de 35 metros de estructura y lámina troquelada. La galera se encuentra en malas condiciones para que las y los estudiantes puedan refaccionar de forma segura.



Foto 2: Sustrucción de puertas de 1.00 x 2.00 metros. Las puertas de las aulas se encuentran en malas condiciones y no ayuda a tener un ambiente seguro.



Foto 3: Sustrucción de ventanas 1.25 X 2.00 metros. El estado de las ventanas se encuentra en mal estado e inseguro para las y los estudiantes.



Foto 4: Sustrucción de 58 metros de piso de cemento, por piso cerámico. El piso no se encuentra en óptimas condiciones para la ubicación del mobiliario de los estudiantes.



Foto 5: Reparación de 363 metros de repello y cernido en paredes. La presentación de las paredes de la escuela no son las ideales para un centro educativo.



Foto 6: Reparación de 5 metros de muro perimetral. El muro es un peligro latente para la integridad física de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo Público