



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula    | MUNICIPIO:                     | Camotán                        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pinalito, Aldea Morola |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-05-0028-43 | FECHA:                         | 18/12/2025                     |



Foto1: Sustitución de portón e instalación de techo.



Foto 2: Sustitución de lámina de techo.



Foto 3: Mantenimiento a estructura metálica de techo.



Foto 4: Continuación de muro perimetral y sustitución de maya.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Demis Obed Ramos Avila

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.

1