

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHÁ, ALDEA PAJCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 05 - 0231 - 43	FECHA:	14 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Lámina dañada del salón de clases de la escuela.



Foto 2: Estructura con la que actualmente cuenta el salón de clases.



Foto 3: Canales del agua pluvial dañados.



Foto 4: canales y bajada de gua pluvial con deterioro.



Foto 5: Estado actual del piso de la escuela.



Foto 6: Piso con daño de grietas en los salones y corredores de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

