

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2077-42	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Mantenimiento (cepillado, lijado y pintado) de puertas.



Foto 2: Mantenimiento de puertas (cepillado, lijado y pintado).



Foto 3: Mantenimiento de puertas y sustitución de chapa.



Foto 4: Sustitución de ventanas por ventanales de PVC, mantenimiento a balcones (lijado y pintado)



Foto 5: Rarapación de repellado y cernido de muro perimetral.




Foto 6: Mantenimiento a barandas (cepillado, lijado y pintado)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tesoro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2077-42	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Continuation of patio roof.



Foto 2: Maintenance of gate (brushed, sanded, and painted).



Foto 3: Repair of polletón and replacement of plate.



Foto 4: Replacement of pile by pile made of cement.



Foto 5: Painting of exterior and interior walls of establishment.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público