



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL HORNO, ALDEA MONTEROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0018-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Deterioro de lámina lo que produce demasiada filtración de agua.



Foto 2: Lámina apachada que no está en las condiciones necesarias.



Foto 3: Deterioro de columnas en el muro perimetral propensas a caerse.



Foto 4: Malla dañada que produce inseguridad al establecimiento.



Foto 5: Grietas en el piso de cemento líquido debido a la antigüedad.



Foto 6: La mayor parte de piso de cemento líquido se encuentra deteriorado, causando un desnivel.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

