

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Llano de San Gaspar, Aldea Timushan
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2007001943	FECHA:	13/06/2025




Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR SOPORTE DE METAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CAPOTES DE MADERA. POR CAPOTES DE METAL, ESCUELA FUNALIZADA.



Foto 4: LIJADO DE PUERTAS, MÁS COLOCACIÓN DE PISO.



Foto 5: APLICACIÓN DE PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES MÁS INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC,



Foto 6: CAMBIO DE PILA DE PLÁSTICO A PILA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.R.M.

Caserío Llano de San Gaspar,
Aldea Timushan, Esquipulas

Adela Interián García

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
DIRECCIÓN

Caserío Llano de San Gaspar,
Aldea Timushán, Esquipulas

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público