

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. Caserio Malcotalito, Aldea San Isidro	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Malcotalito, Aldea San Isidro, Esquipulas, Chiq.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0023-43	FECHA:	09 de mayo del 2025



Foto1: Cambio de constanera de madera por metal en techo de cocina



Foto 2: mantenimiento y cambio de malla de muro perimetral



Foto 3: levantamiento de muro perimetral



Foto 4: pintura de exteriores e interiores



Foto 5: mantenimiento de baños



Foto 6: reconstrucción de Muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia Amabilis Peña Dobón
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público