

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Canoas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canoas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0057-43	FECHA:	4/08/2025



FOTO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



FOTO 2. Reparación de muro perimetral de block en cocina.



FOTO 3. Sustrucción de inodoros.



FOTO 4. Sustrucción de puertas para baños.




FOTO 5. Sustrucción de balcón.




FOTO 6. Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Walter Antonio Pacheco
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Canoas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canoas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0057-43	FECHA:	4/08/2025




FOTO 1. Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.



FOTO 2. Sustrucción canal de metal.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

WILSON OTONIEL PACHECO

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

