

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Canoas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canoas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0057-43	FECHA:	4/09/2025



FOTO 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26.



FOTO 2. Reparación de muro perimetral de block en cocina.



FOTO 3. Sustrucción de inodoros.



FOTO 4. Sustrucción de puertas para baños.



FOTO 5. Sustrucción de balcón.



FOTO 6. Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilson Orozco Paribeco
Firma y sello del Presidente de la OPF

Mauricio...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserío Canoas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Canoas, Aldea Atulapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0057-43	FECHA:	4/09/2025



FOTO 1. Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos.




FOTO 2. Sustrucción canal de metal.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--