

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MALCOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0101-42	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: falta de pintura en la estructura de metal




Foto 2: energía eléctrica en mal estado



Foto 3: filtración de agua por falta de repello



Foto 4: estructura de madera



Foto 5: ventanas en mal estado



Foto 6: agujeros y filtración de agua en techo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniela Magali Torralba Mel

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Malcotal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0101-42	FECHA:	24/03/2025




Foto 7: ducto en mal estado



Foto 8: tomacorrientes en mal estado




Foto 9: techo en mal estado




Foto 10: interruptores en mal estado



Foto 11: plancha de cemento en mal estado



Foto 12: focos quemados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dania Magali García Méj</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

