

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MALCOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0101-42	FECHA:	16/05/2025



Foto 1: energía eléctrica arreglada



Foto 2: estructura pintada




Foto 3: apagadores instalados




Foto 4: estructura de cocina nueva



Foto 5: ventanas instaladas



Foto 6: techo nuevo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalila Magari García Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MALCOTAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0101-42	FECHA:	16/05/2025




Foto 7: plafonera y focos instalados



Foto 8: losa de patio arreglada




Foto 9: tomacorrientes instalados



Foto 10: cernido de pared arreglado donde se filtraba el agua




Foto 11:techo instalado



Foto 12: losa de patio lista

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalia Mayari García Melia
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

