

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0113-45	FECHA:	11/6/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 2: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de puertas de metal.




Foto 5: Sustitución de portones.



Foto 6: Mantenimiento y sustitución de barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas y se debe indicar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CAFETALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0113-45	FECHA:	11/6/2025



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico antideslizante.




Foto 8: sustrucción de lamina y sustrucción de madera por estructura de metal.




Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.



Foto 10: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadereos en cocina.




Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público