

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | ESQUIPULAS          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SANTA ROSALIA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-07-0287-43               | FECHA:                         | 5/09/2025           |



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal




Foto 3: Sustrución de piso de cemento liquido



Foto 4: Instalación de canal de metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 6: Sustrución de accesorios deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

