

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBT CASERIO LLANO LOS CONACASTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LLANO LOS CONACASTES, ALDEA LA ERMITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20080014-45	FECHA:	8/15/2025



Foto 1: Muro perimetral: baja altura, malla rota necesita elevarse altura por seguridad de los niños



Foto 2: Malla en muro perimetral esta dañada necesita sustitucion por una de mayor altura



Foto 3: Muro perimetral necesita elevarse dos hiladas de block y sustituir malla



Foto 4: Muro perimetral necesita reposicion de repello para evitar humedad




Foto 5: aulas 1,2 y 3 se necesita reposicion de lamparas tipo liston




Foto 6: aula no. 3 necesita reposicion de ducto electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antonia de María de la Cruz Salazar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

