

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

**X**

|                             |                                    |                                |                                               |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIKIMULA                          | MUNICIPIO:                     | CONCEPCION LAS MINAS                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEBT CASERIO LLANO LOS CONACASTES | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LLANO LOS CONACASTES, ALDEA LA ERMITA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20080014-45                        | FECHA:                         | 8/15/2025                                     |



Foto1: Finalización de muro perimetral




Foto 2: Finalización de malla en muro perimetral



Foto 3: Finalización de muro perimetral con elevación de dos hileras de block y malla




Foto 4: finalización de muro perimetral con reposición de repello para evitar humedad



Foto 5: aulas 1,2 y 3 Finalización de reposición de lámparas tipo listón




Foto 6: aula no. 3 Finalización de reposición de ducto eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Antonia de Maria de corte Salazar.*

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

