

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM "Prof Gustavo Adolfo Monroy Mejía J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle 4-59 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0364-43	FECHA:	14/08/2025



Foto1: techo actual y en deterioro



Foto 2: Se observa los orificios del techo por donde se introduce las aguas de la lluvia.



Foto 3: Se puede observar el deterioro y las separaciones del techo y las grietas con que se encuentran,



Foto 4: esta es la lámina que se realizará el cambio teniendo esta estructura.



Foto 5: se muestra el techado del segundo nivel. Aquí se realizará el cambio de la lámina.



Foto 6: se observa las bajadas de agua pluvial. Donde se realizara el cambio de la tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

