

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea Río Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RÍO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0390-43	FECHA:	14/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada.



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por estructura de metal.



Foto 3: Reparación de puerta de la cocina, sustituir maya por lámina de metal.



Foto 4: Reparación de portón de entrada con lámina de metal.



Foto 5: Sustrucción de pasador de metal por chapa.




Foto 6: Sustrucción de torta de concreto por piso antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL	E.O.R.M ALDEA RIO GRANDE	DIRECCIÓN DEL	ALDEA RIO GRANDE
ESTABLECIMIENTO:	20-09-0390-43	FECHA:	ESCRIBA LA FECHA



Foto13: Sustrucción de maya por ventana de PVC



Foto 14: Reparación de ventana de aula.



Foto 13 : Sustrucción de pila.



Foto 14: Reparación de estufa rural.



Foto 15: Sustrucción de chimenea de metal por concreto.



Foto 16: Seguimiento de muro en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL	E.O.R.M ALDEA RIO GRANDE	DIRECCIÓN DEL	RIO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0390-43	FECHA:	ESCRIBA LA FECHA



Foto 7: Sustitución de canal PVC por canal de metal



Foto 8: Reparación de caída de agua pluvial tubo PVC 3



Foto 9: Sustitución de lámpara por lámpara tipo LED



Foto 10: Sustitución de plafoneras en corredor




Foto 11: reparación de tomacorriente.




Foto 12: Sustitución de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

