

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0406-43	FECHA:	31/08/2025




Foto 1: Instalación completa de lámina troquelada aluzinc calibre 26, mantenimiento de estructura de soporte de metal




Foto 2: Reparación terminada del sistema eléctrico




Foto 3: Sustitución terminada de ventanas de PVC



Foto 4: Sustitución completa de accesorios en sanitarios, sustitución terminada de torta de cemento de concreto por cerámico antideslizante.



Foto 5: Reparación terminada de repello y cernido en paredes




Foto 6: Reparación de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Charagüín, Aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0406-43	FECHA:	8/09/2025



Foto 1: Lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustituida




Foto 2: Sistema eléctrico sustituido




Foto 3: Sustitución de ventanas




Foto 4: Sustitución de accesorios en sanitarios



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 6: Reparación de Cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---