

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Ipala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta caserío El Caulote	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cas. El Caulote, ald. El Sauce, Ipala, Chiquimula
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0007-43	FECHA:	30/05/2025



Foto 1: Reparación muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 2: Sustitución de canal de PVC



Foto 3: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4 : Reparación muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 6 : Reparación muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

