







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN			
DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Jajalá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	IUGB.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cerezo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0044-45	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	19/09/2025
			
Foto 1: . DRENAJES DEL MURO DE CONTENCION		Foto 2: MALLA INSTALADA EN EL MURO DE CONTENCION	
			
Foto 3: MANTENIMIENTO A BARANDA		Foto 4: MALLA INSTALADA EN EL MURO DE CONTENCION	
			
Foto 5: TUBO HG GALVANIZADO DEL MURO DE CONTENCION		Foto 6: MALLA DE 2M DE ALTURA UTILIZADA PARA REPARAR EL MURO DE CONTENCION	

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura/ Planificación de la DIEDUC

Miguel Ramos
PROFESIONAL DE
INFRAESTRUCTURA

Nombre, puesto y firma

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.
Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.