

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE A 4-98 ZONA 1 IPALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0462-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: sustitución de adoquinado en una parte del patio del centro educativo




Foto 2: sustitución de canal de metal en la cancha techada.



Foto 3: sustitución de capote de lámina en la cancha techada.



Foto 4: sustitución de capote de lámina en la cancha techada.



Foto 5: sustitución de capote de lámina en la cancha techada.





Foto 6: sustitución de capote de lámina en una de la aulas del Instituto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello Dirección Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	IPALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE A 4-98 ZONA 1 IPALA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-11-0462-45	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: sustitución de lámina de dos aulas con corredor incluido del centro educativo



Foto 2: sustitución de canal de metal en el corredor de la entrada del Instituto.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---