

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA VIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0005-42	FECHA:	27/05/25



FOTO 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC
Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



FOTO 2: PUERTAS

Sustitución e instalación de portón metálica, incluyendo chapa, bisagras.



FOTO 3: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de capote, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



FOTO 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL

Sustitución de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos



FOTO 5: PUERTAS

Suministro e instalación de puerta metálica, incluyendo chapa, bisagras.



FOTO 6: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

