

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MIXTO GUASTATOYA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL CALVARIO -
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0027-46	FECHA:	13/06/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA

Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO

Sustitución de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 3: PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 4: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Sustitución de lavamanos, accesorios y conexiones.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

