

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB EXPERIMENTAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0248-45	FECHA:	16/09/2025



Foto1: SUSTITUCION DE BOMBILLAS, POR BOMBILLAS LED CIRCULAR 12W DL TECNO LITE 12CIRLED65MV



Foto 2: Sustitucion de sistemas de iluminación: tomacorrientes de pared de 110v



Foto 3: SUSTITUCION DE TABLERO DE 18 POLOS, POR TABLERO DE 24 POLOS MONOFASICO 24X200A ELECTRIX



Foto 4: SUSTITUCION DE TABLERO DE 18 POLOS, POR TABLERO DE 24 POLOS MONOFASICO 24X200A ELECTRIX



Foto 5: SUSTITUCION DE TABLERO DE 18 POLOS, POR TABLERO DE 24 POLOS MONOFASICO 24X200A ELECTRIX




Foto 6: INSTALACION DE UNIDADES FUERZA 220A (TOMACORRIENTE) INCLUYE CABLE ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

