

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-122
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUBINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0551-45	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: VENTANAS

Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL

Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 4: VENTANAS

Reparación de balcones metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldadura

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Rosa Arriaza Arriaza

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

