

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SUBINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0551-45	FECHA:	14/08/2025




Foto1: VENTANAS:
sustitucion de ventanas; sistema de apertura: corredizas, perfiles color blanco estandar, material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio,




Foto 2: CERCO O MURO PERIMETRAL
Sustitucion de malla de acero galvanizado en perimetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metalicos o intervalos




Foto 3: PINTURA EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR preparacion de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento




Foto 4: VENTANAS
Reparacion de balcones metalicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldadura




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos

Rosa Elena Arvizu Ar

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

