

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0665-46	FECHA:	22/09/2025



Foto1: Mantenimiento a puertas metálicas existentes retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura, incluyendo las puertas de los sanitarios.



Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.




Foto 3: Sustitución de portón existente, por portón metálico de dos hojas, incluye ventana de vidrio, pintado a dos manos de pintura anticorrosiva, chapa e instalado.



Foto 4: Sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.



Foto 5: Sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas a plafonera



Foto 6: Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la Comisión

[Firma]

Ministerio de Educación
Cuastatoya, El Progreso, Guatemala C.A.
DIRECCION
Escuela Normal de Educación Física JC
El Progreso

Firma y Sello Director Centro Educativo Público