

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:
 PREVIO ☒
DURANTE ☐
POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	GUASTATOYA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NORMAL INTERCULTURAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LAS JOYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-01-0704-46	FECHA:	22/09/2025



Foto1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes en área recreativa y comedor.



Foto 2: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



Foto 3: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 4: Sustitución de accesorios de sanitarios, incluye accesorios internos, externos, tapa y asiento.



Foto 5:Sustitución de accesorios de tanque de almacenamiento de agua.



Foto 6: mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 7:Preparación de la superficie y aplicación de pintura en cancha polideportiva.



Foto 8: Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámico antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación.



Foto 9: Sustitución de sistemas de iluminación: Lámparas



Foto 10: Sustitución pila, nivelada y con conexiones hidráulicas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público