

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Platanito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Platanito, Morazán, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0001-43	FECHA:	11/04/2025



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA
Sustrucción de techo de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en el área de los baños, área de pila y comedor. Sustrucción de



Foto 2: Sustrucción de lámina en área de aulas



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustrucción de estructura de techo en áreas de los baños, área de pila y comedor.



Foto 4: Mantenimiento a estructura metálica en el área de las aulas (lijado y pintura).



Foto 5: LOSA DE PATIO
Reparación a losa de concreto en mal estado en patio, de un espesor de 8.00 cm.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

celsovia cm. H

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

