

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	Morazán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio El Platanito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Platanito, Morazán, El Progreso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0001-43	FECHA:	29/04/2025




Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA
Sustitución de techo de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26 en el área de los baños, área de pila y comedor. Sustitución de



Foto 2: Sustitución de lámina en área de aulas



Foto 3: ESTRUCTURA DE TECHO
Sustitución de estructura de techo en áreas de los baños, área de pila y comedor.



Foto 4: Mantenimiento a estructura metálica en el área de las aulas (lijado y pintura).




Foto 5: LOSA DE PATIO
Reparación a losa de concreto en mal estado en patio, de un espesor de 8.00 cm.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Melina M.H.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

