

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PLAN DE LAS FLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0259-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Sustrucción de canales para evacuación de aguas pluviales Material: lamina galvanizada Tipo: lisa, Anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos



Foto 3: Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: bisagras y sistemas de cierre.



Foto 4: Sustrucción de sistemas de iluminación: Lamparas, por lámparas tipo led.



Foto 5: Sustrucción de alambre razor galvanizado.



Foto 6: Reparación de losa de concreto paa patios, considerando preparación de terreno, armado. Nivelación y acabado rustico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



