

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	MORAZÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ACHOTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-02-0402-43	FECHA:	30/05/2025



Foto1: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral



Foto 2: Reparación o sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras.



Foto 3: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 4: Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 6: Reparación de repello y cernido en muro de mamposteria con aplicacion de acabado uniforme y colocación de pintura en muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

