

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO GUAYTAN ABAJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0005-42	FECHA:	8/09/2025



Red de drenaje, sustitucion y mejoramiento red de drenaje. Pintura en muros interiore e interior de cocina



REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES
Reparación de repello y cernido en muro de mamposteria con aplicacion de acabado uniforme, en cocina



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Reparacion de desague de lavadero y cambio de valvula de retención



VENTANAS
Sustitución de balcon tipo ventana, corrediza, de estructura metalica y cristal



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Reparacion de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



PUERTA, MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE AULA, CAMBIO DE CHAPA Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
DIRECCION
SAN AGUSTIN DE EL PROGRESO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
ANEXA EODP CASERIO GUAYTAN ABAJO