

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasagatlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE COLGANTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0011-42	FECHA:	3/06/2025



REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES, SUSTITUCION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES EN MAL ESTADO



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA
Sustitución de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



PUERTA, SUSTITUCION DE PUERTA DE COCINA EN MAL ESTADO



REPARACION SISTEMA ELECTRICO, SUSTITUCION DE CABLEADO, LAMPARAS EN MAL ESTADO POR BOMBILLAS CON PLAFONERAS, CAMBIO DE APAGADORES Y TOMACORRIENTES



PINTURA EN MUROS EXTERIOR

Preparación de la superficie y aplicación de pintura impermeabilizante a dos manos, en paredes exteriores del establecimiento, muro trasero



LOSA DE PATIO, REPARACION DE LOSA DE PATIO DAÑADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mirían Lorena Galvez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

