

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | EL PROGRESO                 | MUNICIPIO:                     | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL BAÚL, ALDEA CHANRAYO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 02-03-0019-42               | FECHA:                         | 4/06/2025                       |



FOTO 1.: ESTRUCTURA DE TECHO. Sustitución de estructura de techo en mal estado.



FOTO 2.: CUBIERTA DE LÁMINA. Sustitución de lámina ondulada en mal estado



FOTO 3.: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL. Sustitución de canal en mal estado



FOTO 4.: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y BARANDAS. Sustitución de ventanas en mal estado y baranda en mal estado por baranda internas en el vano.



FOTO 5.: CERCO O MURO PERIMETRAL. Sustitución de cerco perimetral en mal estado, malla se sostiene de tabla y junto a un barranco



FOTO 6.: PUERTA. Sustitución de puerta en mal estado por puerta de metal con chapa bisagra y marco,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

\* Roxana Alonzo Reyes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Murillo B

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

