

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINITO, ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0031-42	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura dos de módulo de aulas y cuatro de sanitarios



Foto 2: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento en área de cocina y sanitarios



Foto 3: Sustitución de barandales metálicos, incluyendo fijaciones, pintura y soldaduras



Foto 4: Sustitución malla de acero galvanizado en perímetro del establecimiento, con instalación fija y tensa, anclajes metálicos en intervalos regulares y refuerzo para anclaje de la malla.



Foto 5: Reparación de losa de concreto para patios, al contorno del módulo de aula, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 6: Sustitución de piso de granito, por piso de granito, incluyendo preparación de superficie y nivelación, en área de baños y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana Francisca Perez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público