

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS ACHIOTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL POSHTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0040-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Sustitución de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lámina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes.



Foto 2: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado, aplicación de pintura y reparación de marcos metálicos.



Foto 3: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estándar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral



Foto 4: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.



Foto 5: Sustitución de sanitarios lavables, accesorios y conexiones.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

