

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM PABLO JIMENEZ CRUZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUAYTAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0060-43	FECHA:	22/09/2025



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de Duralita en mal estado



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de Duralita en mal estado



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de Duralita en mal estado



CUBIERTA DE LAMINA
Sustitución de cubierta de Duralita en mal estado




ESTRUCTURA DE TECHO
Instalacion de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina, por cambio de DURALITA.



ESTRUCTURA DE TECHO
Instalacion de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina, por cambio de DURALITA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público.