

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0065-43	FECHA:	11/06/2025



Foto1: Sustrucción de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 2: Mantenimiento a balcones metálico, lijado y pintura.



Foto 3: Mantenimiento a portón de ingreso, material: metálico, incluye: lijado y pintura.



Foto 4: Reparación de losa de concreto para patios, considerando preparación de terreno, armado, nivelación y acabado rustico.



Foto 5: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.

Foto 8:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

