

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA GERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0068-42	FECHA:	21/03/2024



Foto 1: La escuela cuenta con servicios sanitarios en mal estado, es necesario cambiar las dos tazas que se encuentran fuera de funcionamiento



Foto 2: Es necesario reemplazar las dos puertas de metal de los sanitarios que ya están picadas y se han desprendido.



Foto 3: Las ventanas se encuentran en mal estado y hay unas que solamente tienen los balcones, es necesario el reemplazo de las ventanas por ventanas de paleta.



FOTO 4: La estructura y lámina entre los sanitarios, la cocina y el aula se ha desprendido y la lámina se ha deteriorado, por lo que es necesario reemplazar el techado con estructura mas solida y lamina troquelada.



Foto 5: El depósito de agua o tinaco se encuentra en mal estado aparte de que es muy pequeño, y pila que existe es la que sirve de lavamanos para los niños y está en mal estado, es necesario sustituirlo por un lavamanos solido.




Foto 6: El piso del aula y del corredor se ha rajado y se está levantando requiriendo un mejoramiento en el piso de ambos elementos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA GERTRUDIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0068-42	FECHA:	21/03/2024



Foto 7: Existen partes, principalmente en la parte baja de las paredes que han sufrido desprendimiento en el repello y cernido, lo que requiere un resane de las paredes.




Foto 8: Las paredes necesitan nueva pintura para proporcionar un buen ambiente a los estudiantes.




Foto 9: La cocina ha estado fuera de funcionamiento, se puede apreciar que la única pila está en mal estado y la estufa ya está en desuso almacenada por estar en mal estado.



Foto 10: Sustitución de malla galvanizada y reparación de muro de block en circulación perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OFE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

