

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0077-43	FECHA:	21 DE MARZO DE 2025



FOTO 1: Reparación de losa de patio frente a las aulas, presenta grietas y hundimiento de mas de 20 cm y existe peligro inminente para los niños.



FOTO 2: Resane y refuerzo a barandal frente a corredor.



FOTO 3: Reparación de gradas en mal estado, en su mayoría presenta hundimientos y están muy altas, los niños se tropiezan, por lo que representa un peligro.



FOTO 4: La baranda de las gradas ya requiere mantenimiento, presenta oxido en su mayoría y algunos postes están safordos. Sería bueno repararla y pintarla.



FOTO 5: Canal, soportes y bajadas están quebrados, safordos y oxidados, será bueno cambiarlo y dos bajadas de agua pluvial frente a corredor conducirlas con tubo hacia la caja de agua pluvial con la que ya.



FOTO 6: Las tapaderas de plástico de los inodoros ya están safordas y quebradas, hay que cambiarlas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ang sitón Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DURAZNO, ALDEA LAS ESCALERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0077-43	FECHA:	21 DE MARZO DE 2025



FOTO 7: Las puertas ya se están oxidando, sería bueno realizarle mantenimiento con lijado y pintura para prolongar su vida útil, mas el cambio de una puerta.



FOTO 8: De igual manera los balcones ya presentan oxidación y en algunas partes está quebrado, requieren mantenimiento con reparación, lijado y pintado.



FOTO 9: Reparación de cuneta en mal estado, ya que las paredes de la escuela se mantienen con humedad porque el agua no sale y se empoza.



FOTO 10: La pila ya presenta rajaduras y el agua se filtra, no retiene nada de agua, habrá que cambiarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ang sifón Firma y sello del Presidente de la OPI	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--