



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUERTA DE GOLPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0078-43	FECHA:	9/06/2025



FOTO No.1 PISO. Sustrucción de piso de concreto alisado por piso cerámico.



FOTO No. 2. ESTRUCTURA DE TECHO. Sustrucción de estructura de techo de madera por estructura de metal.



FOTO No. 3. CUBIERTA DE LÁMINA. Suustrucción de cubierta de lámina en mal estado por lámina troquelada



FOTO No. 4. BARANDAS. Sustrucción de barandas en mal estado y corroídas por barandas nuevas.



FOTO No. 5. AREA DE COCINA. Sustrucción de estufa rural en plancha y chimenea.



FOTO No. 6. REPELLO. Repello con aditivo antihongos en el área trasera de las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--