

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TECUIZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0081-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de techo con lámina galvanizada, Tipo de lamina: troquelada Calibre: 26, incluye: fijaciones y sellado en traslapes, en área de aulas y corredor.



Foto 2: Sustrucción de estructura metálica para soporte de cubierta de lámina incluyendo perfiles para vigas, travesaños, sujeta con tornillería; corte, soldadura y anclaje de la estructura portante.



Foto 3: Sustrucción de puertas metálicas para sanitarios.



Foto 4: Reparación de piso de acabado liso, en modulo de aulas.



Foto 5: Sustrucción de canales para evacuación de aguas pluviales, anclaje: canal sostenido por pescantes metalicos, incluyendo sus respectivas bajadas.



Foto 6: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento, aulas y servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

