

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA MAGDALENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAGDALENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0088-43	FECHA:	21/03/2025



Foto 1: La lámina del área de la cocina tiene lamina que está picada y la estructura es de madera que ya se encuentra en mal estado, por lo que se requiere cambio a estructura de metal y lamina troquelada



Foto 2: Las ventanas se encuentran deterioradas y obsoletas, por lo que se requiere cambio de ventanas a tipo paleta para aprovechar la ventilación mas balcón para la seguridad.



Foto 3: Las paredes se han cubierto de hollín por lo que requiere una limpieza profunda, y pintura sobre el cernido aplicado



Foto 4: Reparación de pila existente de concreto, la cual es de gran capacidad pero se ha rajado y no almacena el agua por lo que se requiere reparación de pila para almacenar 1 m3 aprox.



Foto 5: Las paredes requieren un repello y cernido para alcanzar un acabado uniforme en su superficie.



Foto 6: Se deberá corregir realizando nuevas instalaciones eléctricas en la cocina, tanto de iluminación como de tomacorrientes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

