

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "PROFESOR JOSÉ ÓSCAR BARRIENTOS CANAHUÍ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TINMASHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0095-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: El techado se encuentra en mal estado así como la estructura de la cubierta, ocasionando problemas en la época de lluvia




Foto 2: Las paredes necesitan aplicación de pintura tanto en el interior como en el exterior.



Foto 3: a. Sustitución de malla rota y oxidada mas reparación de block en mal estado del muro perimetral, b. Sustitución de portones de malla con tubo galvanizado y c. Reparación, resanado y refuerzo de columnas de concreto de soporte de portones



Foto 4: El sistema eléctrico de toda la escuela se encuentra en mal estado, desde el tablero de flípones de distribución.



Foto 5: La estufa se ha deteriorado y el meson se podrá mejorar para mantener higiénica el área de preparación de alimentos.




Foto 6: Todos los canales se encuentran picados, lo que no les permite cumplir con su función de recolección y conducción del agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

