

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	EL PROGRESO	MUNICIPIO:	SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL IXCANAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0114-45	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura.



Foto 2: Sustitución de ventanas; sistema de apertura: Corredizas, Perfiles color blanco estandar, Material del marco: PVC Material de la ventana: Vidrio, sellado perimetral.



Foto 3: Preparación de la superficie y aplicación de pintura a dos manos, en paredes interiores y exteriores del establecimiento.




Foto 4: Sustitución de ventiladores con sus respectivos interruptores



Foto 5: Sustitución de lavamanos en mal estado, por lavamanos nuevo.



Foto 6: Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme en área aulas y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

