

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	El Progreso	MUNICIPIO:	San Agustín Acasaguastlan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL VOLCAN, ALDEA CHANRAYO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	02-03-0153-42	FECHA:	4/09/2025



PUERTAS

Mantenimiento a puerta metálica existente retiro de óxido, suciedad y pintura deteriorada; incluye cepillado, lijado y aplicación de pintura



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

Reparación de estufa rural con chimenea, plancha y accesorios.



PISO

Sustitución de piso de concreto con acabado liso por piso cerámicos antideslizante, incluyendo preparación de superficie y nivelación, cocina



VENTANAS

Sustitución de ventanas, Cocina, 0.65 m x 1.40 m, 1.22 m x 1.40 m, 1.21 m x 1.20 y 1.20 x 1.80



REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÁREA DE COCINA

Reparación de pila, impermeabilización interna.



REPARACIÓN DE REPELO Y CERNIDO DE PAREDES

Reparación de repello y cernido en muro de mampostería con aplicación de acabado uniforme

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Bailón

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público